

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. június 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** A Kórház utcai szennyvíz-átemelő aprítójának cseréjével kapcsolatos vizsgálat eredménye

**Előterjesztő:** Tigelmann Péter alpolgármester

**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** A DRV Zrt. képviselője  
Nagy Sándor ügyvezető, Dombóvár és Környéke  
Víz- és Csatornamű Kft.

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 255/2015. (V. 28.) Kt. határozatával kérte megvizsgálni a Kórház utcai szennyvíz- átemelő tartozékaként működő aprító cseréjével kapcsolatban az üzemeltető DRV Zrt.-nek az aprító karbantartásával kapcsolatos tevékenységét és a karbantartási előírások betartását.

A vizsgálatot elvégeztük és az alábbiakat állapítottuk meg.

Az aprítógép szállítója az eszközt 2012. április 5-én átadta Dombóvár város átemelőjébe beépítve az Alisca-Bau mint kivitelező részére (az azóta műszakilag befejezett KEOP-os pályázat keretében). A KEOP-os pályázat zárására a 2014. évben került sor, az aprítógép üzemelésre való végleges átadása a DRV részére történt meg. A beépítéskor a projekt még próbaüzemi állapotban volt, de ettől függetlenül a gépet az üzembe helyezésétől számítva évente kell karbantartani, ez a szállító tájékoztatása szerint jelen esetben nem történt meg. A szállító képviselőjének nyilatkozata szerint *„Ezen gép a beüzemelés óta nem volt karbantartva a gyártó nyilvántartása szerint. A gép „teljes széthullásához” az eltelt 3 év karbantartás és gondozás mentessége járult hozzá.”* (tájékoztató email mellékelve)

A városi víziközmű-rendszert 2013. október 1-jétől a DRV Zrt. üzemelteti.

Az aprítógép Internet alapú WebSCADA irányítási rendszer segítségével a vállalati diszpécserközpontban a nap 24 órájában felügyelet alatt áll, az üzemállapot jellemzők és az esetleges vészjelzések számítógépen követhetők.

A DRV Zrt. elmondása szerint a gépész munkatársai a 2014. évi\_évközi ellenőrzések során súlyos, rendellenes üzemelésre utaló jelet nem találtak, az aprító elektromos hibáját nyáron 2 alkalommal jelentették, az üzemi paraméterek, és a hibastatisztika nem indokolta a szerviztevékenység előre hozását. Ezt követően júliustól az átemelő ellenőrzési gyakoriságát megnövelték (folyamatirányító rendszerrel felügyelt átemelő esetén minimum havi négyszer kell elvégezni).

A DRV Zrt. munkatársai az átemelő állapotát több alkalommal ellenőrizték, az ellenőrzések megtörténtét dokumentálták. 2014-ben a Zrt. az üzemeltetői ellenőrzések tapasztalatai alapján a berendezés éves karbantartását külső szakképtől megrendelte.

A külső fél általi karbantartásra vonatkozó versenyeztetés a beszerzési osztály bevonásával a nyáron lefolytatott előzetes egyeztetések alapján 2014 szeptemberétől kezdődően zajlott. November folyamán a szerződéskötés előkészítése befejeződött. A zajos, egyenetlen működés első jeleit 2014 őszén\_ tapasztalták a rendszeres helyszíni ellenőrzésük folyamán, miután a normálistól eltérő működésről a művezetőnek beszámoltak, a DRV Zrt. által a konkrét karbantartási tevékenység a végleges szállító ajánlatok alapján megrendelésre került. Az aprító berendezés kiemelését, szervizbe szállítását azért kellett közös megegyezéssel 2015. januárra ütemezni, hogy a gép kiesése lehetőség szerint ne az év végi ünnepi időszakban okozzon dugulási problémákat a városi

szennyvízelvezető- és tisztító rendszeren, ezért tolódott a 2014. évi karbantartás az idei évre.

Tudomásunk szerint a hasonló szerepet betöltő Csokonai utcai aprítógépet a DRV 2014 évben saját költségén szervizelte, és az azóta is kifogástalanul működik.

A 2015. januári kiszerezés óta az átemelő az aprító nélkül üzemel. Azóta a DRV tájékoztatása szerint megnövekedett a dugulások száma és ezzel a karbantartási igény az érintett csőszakaszon. Ez nyilvánvaló veszélyt jelent az átemelőre illetve az abban üzemelő két szivattyúra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat a Kórház utcai szennyvíz-átemelő aprítójának cseréjéről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kórház utcai szennyvíz-átemelő tartozékaként üzemelő aprító cseréjével kapcsolatban lefolytatott vizsgálat eredményét elfogadja és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kérelmét elutasítja, álláspontja szerint az aprítógép ilyen fokú meghibásodása a karbantartás elmaradásának következménye, így a javítási és pótlási költségek a DRV Zrt.-t terhelik.
2. A Képviselő-testület felkéri a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t arra, hogy az aprító újra üzembe helyezéséről saját költségére haladéktalanul gondoskodjon, hogy az esetlegesen felmerülő károkat megelőzze.
3. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről a DRV Zrt.-t tájékoztassa.

**Határidő:** 2015. június 30. – a tájékoztatásra

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Tigelmann Péter  
alpolgármester



Péter Szabó <szabopeteryula@gmail.com>

---

**Fwd: JWC Monster Dombóvár gysz.12006**

---

Vízmű Kft. Dombóvár és Környéke <dombovarivizmu@gmail.com>  
Címzett: szabopeteryula@gmail.com  
Másolatot kap: peter.szabo@dombovar.hu

2015. június 17. 15:48

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Barkóczy Zoltán** <barkoczi.zoltan@euro-purator.hu>

Dátum: 2015. június 17. 13:29

Tárgy: RE: JWC Monster Dombóvár gysz.12006

Címzett: Nagy Sándor <dombovarivizmu@gmail.com>, EP Fritz János <fritz.janos@euro-purator.hu>, EP Oláh Tibor <olah.tibor@euro-purator.hu>

Tisztelt Nagy Sándor úr!

A kérdéses berendezést 2012 április 5.-én átadta Dombóvár város átemelőjébe beépítve.

A szerződés szerint cégünk 12 hónap garanciát vállalt a berendezésre.

Függetlenül attól, hogy a próbaüzem mikor zárul(t) le, a gép az üzembe helyezésétől számítva évente kell karbantartani.

Az átadott-átvett berendezés kezelési és karbantartási könyvében a gyártó leírja, hogy az adott berendezésen milyen időszakos karbantartások végzendők el. Ezen gép a beüzemelés óta nem volt karbantartva a gyártó nyilvántartása szerint.

A gép „teljes széthullásához” az eltelt 3 év karbantartás és gondozás mentessége járult hozzá.

További kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Üdvözlettel,

**Barkóczy Zoltán**

Gépész szakági projekt mérnök

**EURO-PURATOR Kft**

a Bankonzult csoport tagja

H-1016 Budapest, Piroska u.5.

Mobil: +36 30 606 9799

Tel.: +36 1 279-23-93/113

Fax: +36 1 279-23-91

E-mail: barkoczi.zoltan@euro-purator.hu

Web: www.euro-purator.hu