

.....

LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 34., HRSZ: 727



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
28.	Ady Endre utca	34	727	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel rendelkező lakóépület. A klasszikus villák arányrendszerét idéző kialakítással. Az épület tömegaránya és homlokzata védendő.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



The image consists of two side-by-side photographs of a single-story house. The house has a white exterior and a steep, gabled roof covered in reddish-brown tiles. Two brick chimneys are visible on the roofline. The left photograph shows the front facade, which features two windows with white frames and a small, dark, arched decorative element above them. A large, dark green hedge runs along the front of the property, and a black metal gate is visible on the left. The right photograph shows the side of the house, where a paved sidewalk runs alongside a wooden fence. The house appears to be situated in a residential area with other buildings visible in the background.

leírás: Útcával merőlegesen gerincű egykor tornácos kialakítású lakóépület. Védendő az épület tömege és homlokzati aránya.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



.....


LAKÓHÁZAK, GYENIS A. UTCA, HRSZ: 1839



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
6.	Gyenis A. utca	6, 8, 10, 12	1839	Lakóház	HV

leírás: A vasúthoz tartozó társasházi épületegyüttes négy egyforma épülettel. Egymással párhuzamosan helyezkednek el.

megjegyzés: Az épületek jó állapotban vannak. Ennek fenntartása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges és elvárt.



LAKÓÉPÜLET, SZEPESSI U. 6., HRSZ: 15



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
22.	Szepessi utca	6	15	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű lakóépület szépen kialakított homlokzati díszítésekkel. A homlokzat aránya és a díszítő elemek egyaránt védendőek.

megjegyzés: Az épület szép állapotban megőrzött. Az esetleges homlokzati hibák kijavításával és az épület karbantartásával kell megőrizni az épület értékét.




CSÁRTDA ÉPÜLETE, TELEK U. 55., HRSZ: 2224/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
46.	Teleki utca	55	2224/2	Csúta Csárda	HV

leírás: Klasszikus homlokzati sarki bejáráttal rendelkező csárda épület. Gazdagon díszített homlokzattal. Védendő az épület tömege és homlokzati elemei.

megjegyzés: Az épület jó állapotú, néhány helyen a homlokzati festék lepergett. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 28., HRSZ: 729



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
27.	Ady Endre utca	28	729	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel rendelkező lakóépület. Az épület tömegaránya és homlokzati kiképzése védendő.

megjegyzés: Az épület szépen felújított állapotú. Folyamatos karbantartással szükséges az állapot megőrzése.

